

BOLETÍN TÉCNICO

B.T. No.1012

REV. 0

ASUNTO: Filtraciones de aceite entre las Cámaras de Fuerza y el Bloque de Cilindros en Motores Superior 6-G-510.

PROBLEMA: Existen Motores que vienen equipados con un arreglo de sello de goma de sección rectangular entre la Cámara y el Bloque. Debido a compresión insuficiente, endurecimiento del sello de goma de sección rectangular debido a temperaturas altas, etc., se producen filtraciones de aceite.

SOLUCION: El dibujo anexo con listado de componentes (P-SK-5100), delinea el procedimiento y la lista de componentes requeridos para convertir a un sistema del suministro del aceite externo. Esto eliminará el uso de sellos de goma de sección rectangular.

Para mayores detalles, componentes, y/o asistencia, favor contactar al Departamento Técnico de EnDyn o a su Distribuidor Local Autorizado de EnDyn PowerParts.

9-29-92