

BOLETÍN TÉCNICO

TB No. 1025

Rev. 0

ASUNTO: Rotadores de Válvulas de Cámaras en Motores Superior Diesel Modelo 40 & PTD.

Problema: Gasto adicional sin justificación.

Los rotadores de válvulas (rotocaps) fueron originalmente diseñados para alargar la vida de las válvulas de admisión y escape no-premium en los motores Superior, modelos 40 y PTD. Los asientos de válvula eran maquinados y colocados como parte integral de la fundición de la cámara. No tenían asiento o insertos de precisión premium reemplazables.

Hoy las válvulas son premium, con superficie de asiento de stellite y las cámaras pueden estar equipadas con asientos o insertos premium reemplazables. Como resultado de lo anterior los rotadores de válvulas (P-025-882) se han reemplazado por los espaciadores (P-003-514). Debido a que la altura del espaciador se ajusta a la altura del rotocap, todos los otros números de parte (resorte, retén, etc.) y los ajustes se mantienen iguales.

Para información mas detallada, por favor contacte al Departamento de Servicios Técnicos de **EnDyn** o a su Distribuidor mas cercano de **PowerParts®**.

